

به کارهێنانی بهرپرسیارانه دهبیته هۆی که مکردنی پسوولهی کارهبا کهت

به ئەنجامدانی ئەم ههنگاوانه ی خوارهوه دهتوانیت بیهته به کارهێنهرێکی بهرپرسیار و پسوولهی کارهبا کهت که مکهیتهوه:



له بهرترین توانا و له ههموو
کاتهکاندا کار به ئامێره
کارهبا یهکان مهکه



به کارهێنانی ئامێری کارهبا یی
خاوهن چوستی بهرز وهک
گلوپی (LED)



کوژاندنهوهی ئامێره
کارهبا یهکان ئهگهر
به کاریان ناهێنیت



ئامێری وهک چلشۆر تهنها لهو
کاتانه به کاربهێنه که بریکێ زۆر
چلت ئامادهیه بۆ شۆردن

پلهی گهرمی بهفرگه کهت رێکبخهوه تاوهکو
له بهرترین توانادا کارنهکات و کارهبا ی کهمتر
به کاربهێنیت

کۆمهڵیک رێنمایی گشتی بۆ کهمتر به کارهێنانی کارهبا

- بۆیلهری کارهبا یی تهنها لهکاتی پێویست دا بگر سینه
- رێکخستنهوهی پلهی گهرمی بۆیلهر چونکه کهمکردنهوهی پلهی گهرمی بۆیلهر دهبیته هۆی کهمتر
به کارهێنانی ووزهی کارهبا

ئهگهر رۆژانه یهک کاتژمێر کهمتر بۆیلهری کارهبا یی به کاربهێنیت، ئهوا مانگانه نزیکهی 60-90 کیلووات کاتژمێر
به کارهێنانی کارهبات کهمدهبیتهوه

بۆیلهری
کارهبا یی



- کوژاندنهوهی گلوپهکان کاتیگ ژووره کهت جێدههێلێت
- گۆرینی جووری گلوپهکان بۆ LED

ئهگهر یهک گلوپ بگۆریت بۆ LED ئهوا مانگانه نزیکهی 14-18 کیلووات کاتژمێر کارهبا کهمتر به کاردههێنیت

گلوپ



- هیتهری کارهبا یی بکوژینهوه کاتیگ ژووره کهت جێدههێلێت
- به کارهێنانی جێگهوهی هیتهری کارهبا یی بۆ کهمکردنهوهی به کارهێنانی کارهبا، بۆ نموونه گهرمکهروهی گاز
- گهرمکهروه کهت تهنها لهو ژوورانه به کاربهێنه که خۆت تێیدا ییت
ئهگهر رۆژانه یهک کاتژمێر هیتهری کارهبا یی کهمتر به کاربهێنیت ئهوا مانگانه نزیکهی 45 کیلووات کاتژمێر کارهبا
کهمتر به کاردههێنیت

گهرمکهروهی
کارهبا یی



- دهراگانی ژووره کهت دا بخره کاتیگ سپلێت به کاردههێنیت
- لهکاتی کرینی فینککهروه بۆ ماله کهت، سپلێتی ئینفیرتهر له بهرچاوبگره چونکه کارهبا ی کهمتر به کاردههێنیت
ئهگهر رۆژانه یهک کاتژمێر سپلێت کهمتر به کاربهێنیت ئهوا مانگانه نزیکهی 45 کیلووات کاتژمێر کارهبا کهمتر
به کاردههێنیت

سپلێت

